

Số: /BVYDCTHG-DTBYT  
V/v thư mời báo giá bảo dưỡng trang  
thiết bị (Máy Laser CO<sub>2</sub>)

P. Hà Giang 2, ngày 06 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị công ty có năng lực về bảo dưỡng sửa chữa  
trang thiết bị.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp  
nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá bảo dưỡng sửa chữa máy Laser CO<sub>2</sub>  
tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang với nội dung cụ thể  
như sau:

## I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên  
Quang (địa chỉ: Đường 03/2, Tổ 8, Quang Trung, Phường Hà Giang, 2 tỉnh Tuyên  
Quang).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- (Ông) Nguyễn Công Thành; Chức vụ: Phó khoa Dược; Số điện thoại:  
0988976224.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang nhận báo giá theo 02 hình thức  
như sau:

- Hình thức 1: nhận trực tiếp bản in giấy qua Phòng Văn thư - Bệnh viện Y  
Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Đường 03/2, Tổ 8, Quang  
Trung, Phường Hà Giang, 2 tỉnh Tuyên Quang). SĐT 02193.810787

- Hình thức 2: nhận qua hòm thư công vụ: [benhvienyhcthg@gmail.com](mailto:benhvienyhcthg@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 4 năm 2026 đến trước  
15h00 ngày 13 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng  
4 năm 2026.

## II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

1. Danh mục trang thiết bị y tế: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn  
này)

2. Địa điểm khảo sát và bảo dưỡng sửa chữa: Tại Bệnh viện Y Dược cổ  
truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Đường 03/2, Tổ 8, Quang Trung,  
Phường Hà Giang, 2 tỉnh Tuyên Quang).

3. Thời gian thực hiện sửa chữa dự kiến: trong tháng 4,5/2026.

4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không tạm ứng.

- Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản cam kết.

Rất mong sự hợp tác của Quý công ty./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BGĐ BV (b/c);
- Đăng Website. bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Đình Phẩm**

**PHỤ LỤC**  
**Danh mục máy Laser CO<sub>2</sub> đề nghị bảo dưỡng sửa chữa**

(Kèm theo Công văn số: /BVYDCTHG-DTBYT ngày 06/4/2026  
của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang)

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị cần sửa chữa</b>	<b>Tình trạng hiện tại của máy</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>
1	Máy Laser CO2 Model: LPT403 Số máy: 2008009 Đơn vị sản xuất: LPT Co., Ltd Sản xuất tại: Việt Nam Năm sản xuất: 2008	<ul style="list-style-type: none"><li>- Máy phát tia laser rất yếu</li><li>- Trục khuỷu dẫn tia laser bị lệch</li><li>- Bóng phát tia yếu</li></ul>	Máy	01